

手持数字温湿度表

STI-PCHT手持式数字温湿度表，测量准确度高，稳定性好，操作简单，通过选择合适类型的传感器便可以实现现场手持测量温湿度的需要。




技术参数:

- 分辨率: 温度0.1℃ 湿度0.1%RH
- 测量范围: 温度: -40~120℃ 湿度: 0~100%RH
- 显示: 四位LCD
- 误差: 温度±0.4℃, 湿度±3%RH
- 电源: 1.5V AA碱性电池2节, 自动关机功能
- 外形尺寸: 155×70×30mm
- 质量: 180g (包括电池)
- 使用环境: 温度0~50℃, 相对湿度≤90%

外置温湿度传感器规格表:

实物图	外形图
D型	

选型表



说明: 1. **指定** 选项直接填写数据规格即可
 2. 特殊要求如有多个选项时, 请用/分隔依次填写即可

选型举例: STI-PCHT----XI----S0

手持数字
温湿度表
仪表内置
无